



Tauschkriterien im Europäischen Paletten-Pool für EUR-Gitterboxpaletten


EUROPEAN PALLET ASSOCIATION 



So sieht eine tauschbare EUR-Gitterboxpalette aus.



Nicht tauschbare EUR-Gitterboxpaletten Merkmale:




Beim Tausch wird gefordert, daß die EUR-Gitterboxpaletten den Tauschkriterien entsprechen.

 Qualitätsgeprüft = Grenzenlos sicher


Gütegemeinschaft Paletten e.V.
Hermelinweg 14
D- 48157 Münster

Tel. 0251/1 62 01 71
Fax 0251/1 62 01 76
e-mail: info@gpal.de
www.gpal.de

Nur von der EPAL zugelassene Reparaturfirmen dürfen diese EUR-Gitterboxpaletten reparieren. Ordnungsgemäß reparierte EUR-Gitterboxpaletten erkennt man an der blauen Reparaturplakette auf der Aufschriftentafel.




Der Steilwinkelaufsatz oder die Ecksäulen sind verformt




Die Vorderwandklappen können nicht mehr geöffnet oder nicht mehr geschlossen werden




Ein Brett fehlt oder ist gebrochen




Der Bodenrahmen oder die Füße sind so verbogen, daß die Gitterboxpalette nicht mehr gleichmäßig auf vier Füßen steht oder nicht mehr ohne Gefahr gestapelt werden kann



Die Rundstahlgitter sind gerissen, so daß die Drahtenden nach innen oder außen ragen (eine Masche pro Wand darf fehlen)




Der Allgemeinzustand ist durch Rost oder Verschmutzung so schlecht, daß Ladegüter verunreinigt werden können





Die wesentlichen Kennzeichen (EUR, Zeichen der Bahn, Y-Nummer) fehlen





Wir warnen vor gefährlichen Nachbauten von UIC-Gitterboxpaletten!



 Qualitätsgeprüft = Grenzenlos sicher

Gütegemeinschaft Paletten e.V.

Hermelinweg 14
D- 48157 Münster

Tel. 0251/1 62 01 71
Fax 0251/1 62 01 76
e-mail: info@gpal.de
www.gpal.de



Original

So sieht die Aufschrifttafel einer neuen tauschfähigen UIC-Gitterboxpalette seit 1995 aus:



Nachbau

So sieht eine Aufschrifttafel einer **nicht tauschfähigen** Gitterboxpalette aus:




Die markengeschützten Zeichen fehlen

Die Y- Nummer fehlt

Das Gütesiegel fehlt

Das markengeschützte Zeichen fehlt

Der Hersteller fehlt



Achtung:

Bei allen bisher vorgefundenen Nachbauten von UIC-Gitterboxpaletten wurden eklatante sicherheitstechnische Mängel festgestellt. Die Tragfähigkeit von 1.500 kg und die Auflast von 6000 kg wurden bei weitem

nicht erreicht. Es ist zu schweren Unfällen gekommen. Beim Handling besteht mitunter Lebensgefahr! Beladen Sie solche Gitterboxpaletten nicht und verständigen Sie die Gütegemeinschaft Paletten

e.V. oder die **SGS** Germany. Die Qualitätsbeurteilung ist für Sie kostenlos.

Hotline
02323/92 65-250
-277

